

# 技术报告公开信息表

## 一、用人单位基本信息

用人单位名称	湛江中油新奥天然气有限公司百蓬路汽车加气站	统一社会信用代码	9144080358638029X6
检测报告编号	GDYZJD20210356	检测任务编号	GDYZJD20210356
所属行业	天然气生产和供应业	企业规模	微型
联系人姓名	占站长	联系电话	13025620753
用人单位地址	广东省湛江市霞山区百蓬路二运公司汽车修理厂		

## 二、技术服务项目组人员名单

技术服务机构	广东阳职检测评价技术服务有限公司
项目负责人	冯智巧
项目组成员	陈元君、冯智巧

## 三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间，用人单位陪同人

工作环节	时间	参与人员名单	用人单位陪同人
现场调查	2021-09-25	陈元君、冯智巧	占站长
现场采样	无	无	无
现场测量	2021-09-28	陈元君、冯智巧	占站长


## 四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像

现场调查相片	 <p>冯智巧</p>
--------	--

现场采样相片

无

现场测量相片



冯智巧