

广东星科工业毡科技有限公司 职业病危害现状评价报告书

GDYZXP20210040

用人单位	名称	广东星科工业毡科技有限公司	
	地址	广东省云浮市新兴县新城镇新成三路5号	
	联系人	余家英	
技术服务机构名称		广东阳职检测评价技术服务有限公司	
技术服务项目组人员		袁伟芳、林良盈、冯淑贞、廖心、邹钦标、蒋思思、杨才艺、刘兆新、苏彪、张志钦、姚剧	
环节	时间	参与人员名单	陪同人员名单
现场调查	2021-11-04	袁伟芳、林良盈、冯淑贞	余家英
现场采样	2021-11-10	杨才艺、林良盈、张志钦、姚剧	余家英
	2021-11-11	杨才艺、林良盈、张志钦、姚剧	余家英
	2021-11-12	杨才艺、林良盈、张志钦、姚剧	余家英
现场检测	2021-11-10	杨才艺、林良盈、张志钦、姚剧	余家英
	2021-11-11	杨才艺、林良盈、张志钦、姚剧	余家英
	2021-11-12		余家英
编制评价报告	2021-12-21	袁伟芳、林良盈、冯淑贞、廖心、邹钦标、蒋思思、杨才艺、刘兆新、苏彪	

(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)



